

# 北华大学附属医院设备维修项目第 17-3 次询价公告

询字[2025]WX017-3 号

根据医院工作需要，我院多台设备维修项目发布询价。本着公平、公正、公开的原则，欢迎各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。

## 一、报名单位资质要求

- 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定，具备有效的营业执照。
- 2、须在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）自行查询本公司及法人的行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。
- 3、查询相关信用记录的网站截图证明，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将不接受其询价报名。

## 二、报名时需要提供下述资质

- 1、携带营业执照复印件等相关资质。
- 2、携带医疗设备维修资质。

3、授权代理人需持授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章）。

三、报名时间：自本公告发布之日起 5 个工作日内。

报名方式：电子邮箱（bhyxzb2024@163.com）、快递邮寄、现场报名。

报名地址：吉林市船营区河南街 95 号。

义和谦中医院三楼北华大学附属医院医学装备部办公室。

咨询电话：郭老师 18543620911。

报名携带相关资质，洽谈时间另行通知。

网上报名时标注询字[2025]WX017。

\*询价最终结果仅作为后续招标采购的拦标价格，不作为该项目成交结果。

北华大学附属医院医学装备部

附件 1:

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	数量
1	移动型数字 X 射线直接成像 型号: WV3000 厂家: 德润特	束光器灯泡 无法曝光	1
2	轮椅	轮椅 车轮漏气	2
3	轮椅	维修 老化松动	6
4	观片灯	维修 损坏	1
5	DR 型号: CALNEO 厂家: 富士	固态继电器 光栅定位灯不亮	1
6	平车 型号: jz-pc-001 厂家: 国产	车轮 损坏	1
7	微波治疗仪 型号: MTC-3 厂家: 南京维京九州	脚踏 损坏	3

8	仪器车 型号：NK-YQ01 厂家：国产	车轮损坏	4
9	治疗车 型号：SS-ZL001 厂家：国产	车轮损坏	8
10	抢救车 型号：MZ-QJ-001 厂家：国产	车轮损坏	8
11	手术床 型号：DH-10G 厂家：玉林好邦	手柄维修 手术床遥控器无法使用	1
12	医用离心机 型号：BY-600A 厂家：北京白洋	离心机维修 上盖无法关闭，转速异常	1
13	治疗车	车轮损坏	1
14	荧光显微镜 型号：DX53F 厂家：宁波永新光学股份有限公司	双通激发模块（FL-BG） 为增加 FISH 项目	1
15	爱尔康超乳玻切一体机 型号：ConseIIation 厂家：爱尔康	前节波切头前节玻切同轴袖套 原有配件损坏	1

16	手术器械 型号：SSQX-02 厂家：国产	笔式持针器	1
17		双关节海绵钳	1
18	钬激光治疗仪 型号：1210-VHP Omnipulse MAX 厂家：美国 Trimedvne	钬激光治疗仪保养	1
19		双关节海绵钳 原有器械不满足需求	1
20	手术器械 型号：SSQX-03 厂家：国产	双关节止血钳 原有器械不满足需求	1
21		双关节淋巴结钳 原有器械不满足需求	1
22	手术器械 型号：SSQX-03 厂家：国产	取石钳 老化损坏	1
23		异物钳 老化损坏	1

24		关节镜 老化损坏	1
25	高频电刀 型号：2450 型 厂家：美国康美	双极电凝镊 损坏	3
26	手术器械 型号：ss-ssq001 厂家：国产	喉钳 损坏	4
27	自动气压止血仪 型号：ATS-2000 厂家：杭州汇浩	止血泵 压力数值无法固定	1
28	耳鼻喉综合动力系统 型号：NQW760041 厂家：南京桥伟	耳鼻喉 0° 内窥镜维修 图像异常	1
29	双荧光导航腹腔镜系统 型号：1688-010-000 厂家：史赛克	宫腔镜套筒维修 故障损坏	1
30	高清关节镜系统 型号：560 厂家：施乐辉	刨削手柄维修 故障无法使用	1
31	动态心电图系统 型号：0822 厂家：深圳博英	动态心电图机 使用消耗	1

32	超声诊断系统 型号：S2000 厂家：西门子	探头维修 9L4 探头老化图像不清	1
33	超声诊断系统 型号：S2000 厂家：西门子	探头维修 4C1 探头老化图像不清	1
34	空气消毒机 型号：2KX	紫外线灯管 频次达到更换要求	24
35	视频脑电图机 型号：580 厂家：bio-logic	视频脑电采集卡 采集卡故障	1
36	麻醉系统 型号：AespireView 厂家：GE	麻醉机显示屏维修 麻醉机显示屏故障	1
37	病人监护仪 型号：866066 厂家：飞利浦	病人监护仪维修 血压泵损坏、主板功能模块无法识别	1
38	洗板机 型号：IWO-960 厂家：安图	洗板机清洗头 堵塞	2
39		通针器 用于保养	1

40		超声波清洗器 用于保养	1
41	全自动纯水机 型号：QS-II 厂家：沈阳惠恩	纯水机滤材 铝材达到最大使用年限	1
42	全自动尿有形成分分析仪 型号：USCANNER(E) 厂家：日本东洋纺	光学单元 校准无法通过	1
43	全自动免疫分析仪 型号：Alinity i 厂家：美国雅培	稀释液传感器-05 老化损坏故障	3
44	荧光定量 PCR 监测系统 型号：FQA-96A 厂家：杭州博日	反应分析仪模块 损坏	1
45		波长检测控制板 故障	1
46	内窥镜冷光源 型号：CLV-290SL 厂家：日本奥林巴斯	内窥镜主机光源灯泡（PE300BFA） 达最大使用时限	2
47		内窥镜主机光源灯泡（md-631） 达最大使用时限	1

48	内窥镜系统 型号：VP-4400/XL-4400 厂家：富士	光源主机维修 光栅控制器故障	2
49	医用血管造影 型号：LINIQ FD20 厂家：飞利浦	管路及弯头 连接设备使用	1
50	准分子激光手术系统 型号：EX500 厂家：爱尔康	标靶测试纸	20

附件 2:

报价单

询价单位：北华大学附属医院医学装备部

报价单位：

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1						
2						
3						

注：1. 合计金额包含运费、税票。

2. 运输方式：供方负责运输到需方指定地点。
3. 报名时邮箱标题请标明“询字[2025]WX0017 号+维修项目”。

联系方式：

年 月 日

(盖章)