

北华大学附属医院设备维修项目第 21-1 次询价公告

询字[2025]WX021-1 号

根据医院工作需要，我院多台设备维修项目发布询价。本着公平、公正、公开的原则，欢迎各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。

一、报名单位资质要求

- 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定，具备有效的营业执照。
- 2、须在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）自行查询本公司及法人的行贿犯罪记录，并提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。
- 3、查询相关信用记录的网站截图证明，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将不接受其询价报名。

二、报名时需提供下述资质

- 1、携带营业执照复印件等相关资质。
- 2、携带医疗设备维修资质。

3、授权代理人需持授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章）。

三、报名时间：自本公告发布之日起 5 个工作日内。

报名方式：电子邮箱（bhyxzb2025@163.com）、快递邮寄、现场报名。

报名地址：吉林市船营区河南街 95 号。

义和谦中医院三楼北华大学附属医院医学装备部办公室。

咨询电话：郭老师 18543620911。

报名携带相关资质，洽谈时间另行通知。

网上报名时标注询字[2025]WX021。

*询价最终结果仅作为后续招标采购的拦标价格，不作为该项目成交结果。

北华大学附属医院医学装备部

附件 1:

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	数量
1	移动型数字 X 射线直接成像 型号：WV3000 厂家：德润特	束光器灯泡 无法曝光	1
2	轮椅	轮椅 车轮漏气	2
3	轮椅	维修 老化松动	6
4	观片灯	维修 损坏	1
5	DR 型号：CALNEO 厂家：富士	固态继电器 光栅定位灯不亮	1

6	平车 型号: jz-pc-001 厂家: 国产	车轮 损坏	1
7	微波治疗仪 型号: MTC-3 厂家: 南京维京九州	脚踏 损坏	3
8	仪器车 型号: NK-YQ01 厂家: 国产	车轮 损坏	4
9	治疗车 型号: SS-ZL001 厂家: 国产	车轮 损坏	8
10	抢救车 型号: MZ-QJ-001 厂家: 国产	车轮 损坏	8
11	手术床 型号: DH-10G 厂家: 玉林好邦	手柄维修 手术床遥控器无法使用	1

12	<p>医用离心机 型号：BY-600A 厂家：北京白洋</p>	<p>离心机维修 上盖无法关闭，转速异常</p>	1
13	<p>治疗车</p>	<p>车轮 损坏</p>	1
14	<p>医用血管造影 型号：LINIQ FD20 厂家：飞利浦</p>	<p>管路及弯头 连接设备使用</p>	1
15	<p>荧光显微镜 型号：DX53F 厂家：宁波永新光学股份有限公司</p>	<p>双通激发模块（FL-BG） 为增加 FISH 项目</p>	1
16	<p>爱尔康超乳玻切一体机 型号：ConseIIation 厂家：爱尔康</p>	<p>前节波切头前节玻切同轴袖套 原有配件损坏</p>	1
17	<p>手术器械 型号：SSQX-02 厂家：国产</p>	<p>笔式持针器</p>	1

18		双关节海绵钳	1
19	钬激光治疗仪 型号：1210-VHP Omnipuise MAX 厂家：美国 Trimedvne	钬激光治疗仪保养	1
20	手术器械 型号：SSQX-03 厂家：国产	双关节海绵钳 原有器械不满足需求	1
21		双关节止血钳 原有器械不满足需求	1
22		双关节淋巴结钳 原有器械不满足需求	1
23	手术器械 型号：SSQX-03 厂家：国产	取石钳 老化损坏	1

24		异物钳 老化损坏	1
25	高频电刀 型号：2450 型 厂家：美国康美	双极电凝镊 损坏	3
26	手术器械 型号：ss-ssq001 厂家：国产	喉钳 损坏	4
27	自动气压止血仪 型号：ATS-2000 厂家：杭州汇浩	止血泵 压力数值无法固定	1
28	耳鼻喉综合动力系统 型号：NQW760041 厂家：南京桥伟	耳鼻喉 0° 内窥镜维修 图像异常	1
29	动态心电图系统 型号：0822 厂家：深圳博英	动态心电图机 使用消耗	1

30	空气消毒机 型号：2KX	紫外线灯管 频次达到更换要求	24
31	麻醉系统 型号：AespireView 厂家：GE	麻醉机显示屏维修 麻醉机显示屏故障	1
32	洗板机 型号：IW0-960 厂家：安图	洗板机清洗头 堵塞	2
33		通针器 用于保养	1
34		超声波清洗器 用于保养	1
35	全自动纯水机 型号：QS-II 厂家：沈阳惠恩	纯水机滤材 铝材达到最大使用年限	1

36	全自动尿有形成分分析仪 型号：USCANNER(E) 厂家：日本东洋纺	光学单元 校准无法通过	1
37	全自动免疫分析仪 型号：Alinity i 厂家：美国雅培	稀释液传感器-05 老化损坏故障	3
38	荧光定量 PCR 监测系统 型号：FQA-96A 厂家：杭州博日	反应分析仪模块 损坏	1
39		波长检测控制板 故障	1
40	内窥镜冷光源 型号：CLV-290SL 厂家：日本奥林巴斯	内窥镜主机光源灯泡（md-631） 达最大使用时限	1
41	准分子激光手术系统 型号：EX500 厂家：爱尔康	准分子能量测试片 测试标准使用	24 片

42	动态心电 型号：BI9800TL 厂家：深圳博英	导联线 损坏	2 条
43	医用磁共振成像系统 型号：INGENIA3.0T 厂家：飞利浦	外机清理 温度异常	1
44	病人监护仪 型号：IMEC10 厂家：迈瑞	病人监护仪维修 电源排查故障	1
45	该五体位床 型号：/ 厂家：天津旭华	控制器维修 无法调整体位	1
46	医用电动锯钻 型号：BJZ-I 型 厂家：上海博进	电动骨钻电池 老化	10
47	自动气压止血仪 型号：ATS-2000 厂家：杭州记浩	气压止血带袖带 老化	10

48	电池动力系统 型号：GA670 厂家：蛇牌	取皮刀电池维修 老化	1
49	乳管镜 型号：FVS-6000MI 厂家：北京博莱德	乳管镜维修 损坏	1
50	导致荧光显微镜 型号：CKX-41 厂家：奥林巴斯	光源灯泡 老化	2
51	手机	手机 不出水	5
52	动态心电 型号：BI9800TL 厂家：深圳博英	导联线 损坏	3

附件 2:

报价单

询价单位：北华大学附属医院医学装备部

报价单位：

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1						
2						
3						

- 注：1. 合计金额包含运费、税票。
2. 运输方式：供方负责运输到需方指定地点。
3. 报名时邮箱标题请标明“询字[2025]WX0021 号+维修项目”。

联 系 方 式：

年 月 日
(盖章)