

## 北华大学附属医院设备维修项目第 1-2 次询价公告

询字[2026]WX01-2 号

根据医院工作需要，我院多台设备维修项目发布询价。本着公平、公正、公开的原则，欢迎各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。

### 一、报名单位资质要求

- 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定，具备有效的营业执照。
- 2、须在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）自行查询本公司及法人的行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。
- 3、查询相关信用记录的网站截图证明，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将不接受其询价报名。

### 二、报名时需提供下述资质

- 1、携带营业执照复印件等相关资质。
- 2、携带医疗设备维修资质。

3、授权代理人需持授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章）。

三、报名时间：自本公告发布之日起5个工作日内。

报名方式：电子邮箱（bhyxzb2025@163.com）、快递邮寄、现场报名。

报名地址：北华大学附属医院医学装备部办公室。

咨询电话：郭老师 18543620911。

报名携带相关资质，洽谈时间另行通知。

网上报名时标注询字[2026]WX01。

\*询价最终结果仅作为后续招标采购的拦标价格，不作为该项目成交结果。

北华大学附属医院医学装备部

## 附件 1:

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	数量
1	显微镜 型号: CX23 厂家: 奥林巴斯	显微镜灯泡 损坏	4
2	数字脑电仪 型号: NT9200-16D	闪光机维修 电路板老化	1
3	电动吸引器 型号: 7A-23D 厂家: 江苏鱼跃	电动吸引器维修 老化损坏	3
4	图像处理装置 型号: CV-260SL 厂家: 奥林巴斯	内镜图像工作站维修 工作站老化	1
5	内镜清洗工作站 型号: CENTER-Y4 厂家: 山东新华	气枪 气枪老化	1

6	<p>医用冷藏箱 型号: HYC-940 厂家: 青岛海尔</p>	<p>电源板 (医用冷藏箱) 电源板故障</p>	1
7	<p>血样保存箱 型号: MBR-506D(H) 厂家: 三洋</p>	<p>血样保存箱 链条故障</p>	1
8	<p>腹腔镜摄像系统 型号: 1288-010=1278 厂家: 史赛克</p>	<p>腹腔镜系统 老化损坏</p>	1
9	<p>电动手术床 型号: BT300A 厂家: 玉林好邦</p>	<p>手术床手柄维修 手柄老化</p>	1
10	<p>128层螺旋CT 型号: DefinitionAS 厂家: 西门子</p>	<p>水冷机维修 外机风扇积灰</p>	1
11	<p>彩色多普勒超声诊断仪 型号: EPIQ5 厂家: 飞利浦</p>	<p>探头 C5-1 声透镜 开裂</p>	1

12	<p>医用离心机维修 型号：BY-600A 厂家：北京白洋</p>	<p>医用离心机维修 门锁、转子电机故障</p>	2
13	<p>医用冷藏箱 型号：HYC-940 厂家：青岛海尔</p>	<p>医用冷藏箱维修</p>	1
14	<p>奥林巴斯显微镜 型号：BX51-CKX41 厂家：奥林巴斯</p>	<p>导致显微镜电源维修 电源老化损坏</p>	1
15	<p>彩色多普勒超声诊断仪 型号：EPIQ5 厂家：飞利浦</p>	<p>C5-1 探头声透镜外科损坏 外科开裂</p>	1
16	<p>过氧化氢低温等离子体灭菌器 型号：LK/MJQ-50 厂家：成都老肯</p>	<p>蒸发器加液阀 不能加消毒液</p>	1
17	<p>医用冷藏箱 型号：MPR-1010 厂家：松下</p>	<p>医用低温箱 缺制冷剂</p>	1

18	全自动生化分析仪 型号：Au5800 厂家：贝克曼	温度控制板 老化	1
19	耳声阻抗测量 型号：20DIAC90I 厂家：MADSEN	声导抗维修 电磁阀损坏	1
20	但光电子发射断层扫描装置 型号：NM/CT670 厂家：GE	SPECT 维修 DAS 板损坏	1
21	双源 CT 型号：DLASH 厂家：西门子	水冷机维修 温度过高、需清理	1
22	彩色多普勒超声诊断仪 型号：CX50 厂家：飞利浦	电池 无法充电	1
23	冰毯 型号：ZLJ-2000 厂家：长春市安泰	维修 冰毯不凉	1

24	彩色多普勒超声诊断仪 型号: LOGIQE9 厂家: GE	更换数据线及整机除尘	1
25	彩色多普勒超声诊断仪 型号: EPIQ5 厂家: 飞利浦	C5-1 腹部探头 声透镜开裂	1
26	多层螺旋 CT 型号: FLASH 厂家: 西门子	机柜电源维修 包含两个逆变器一个 DC-link	1
27	数字化血管造影系统 型号: INNOVA 3100-IQ 厂家: GE	球管电压压力开关 故障	1

附件 2:

### 报价单

询价单位：北华大学附属医院医学装备部

报价单位：

序号	设备名称、型号、生产厂家	配件名称、故障描述	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1						
2						
3						

注：1. 合计金额包含运费、税票。

2. 运输方式：供方负责运输到需方指定地点。

3. 报名时邮箱标题请标明“询字[2026]WX001 号+维修项目”。

联系方式：

年 月 日

（盖章）